

вместительской районной администрации
Тульский городской сад инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
культуры и туризма
администрации города Тулы
Столярова Т.Н.
"22" ноября 2019 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
№ 2**

МО г.Тула
Наименование территориального
образования Тульской области

"22" ноября 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект культуры
1.2. Адрес объекта 300016, г.Тула, ул.М.Мазая, д.2-а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1149,4 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (МБУДО «ДШИ № 1»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300016, г.Тула, ул.М.Мазая, д.2-а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры и туризма администрации города Тулы
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Тула, ул. Советская, 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями

слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автолайн № 65, 4; трамвай № 7, 9, 10, 13 – остановка «Доватора»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать неровный асфальт)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (да)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	1 этаж : ДЧ-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, С, О, Г, У)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично избирательно:

нанесение тактильной и сигнальной разметок;

-нанесение сигнальной разметки на лестнице и перед дверью;

-оборудовать входную лестницу тактильной плиткой;

-оборудовать объект тактильными информационными табличками.

-обеспечить наличие системы усиления звука

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N N п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Требуется проектное решение. Организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации доступен полностью

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 6 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
1 л.

Председатель комиссии:

Руководитель рабочей группы заместитель начальника управления культуры и туризма

администрации города Тулы О.В. Масальская

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

референт отдела культуры и туризма администрации города Тулы

Петрушенко И.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

референт отдела культуры и туризма администрации города Тулы

Шаталова О.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

консультант отдела культуры и туризма администрации города Тулы

Щупушкина И.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представитель МБУДО «ДШИ №1» заместитель директора по АХЧ

Зотова Е.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители лиц с ограниченными возможностями здоровья

Ремочкин А.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
 № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУДО «ДШИ № 1»,

г.Тула, ул.Майская, д.4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-				
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	Отсутствует тактильная информация на территории	К ,С.О.Г,	Установить тактильную информацию на территории	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	Есть	-	-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно (К,О,Г,У)

Приложение 2
к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
 № _____ от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБУДО «ДШИ № 1»,

г. Тула, ул. Майская, д. 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержа-ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержа-ние	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	1	Нет сигнальной и тактильной разметки, нет кнопки вызова специалиста	С К,С	Нанести сигнальную и тактильную разметку Установить кнопку вызова	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2	Нет тактильной информации. Не выделена контрастно дверь.		Установить информационную табличку с названием учреждения, выполненную шрифтом Брайля.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	3	3	пороги	К	Убрать перепады	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	4	4	Без замечаний			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О,К ,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О, К ,Г,У)

Приложение 3
к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУДО «ДШИ № 1».

г.Тула, ул.Майская, д.4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	5	5	Без замечаний			
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	есть	3	3	Без замечаний			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	6	6	пороги	К		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,К,Г,У)			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,К,Г,У)

Приложение 4 (I)
к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
 № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБУДО «ДШИ № 1»,

г.Тула, ул.Майская, д.4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	7	7	Нет информационно й тактильной таблички. Отсутствует система усиления звука.	С, Г	Обеспечить наличие системы усиления звука и наличие тактильной информации	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	8	8	Отсутствует аудио-визуальная система	С, Г	Предусмотреть аудио-визуальную систему информирования	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К,О,Г,У)			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,К ,Г,У)

Приложение 5
к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУДО «ДШИ № 1»,

г.Тула, ул.Майская, д.4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Значимо для инвалида (категория)
5.1	Туалетная комната	есть	9	9	Узкая дверь, не оборудовано для инвалида. Отсутствует универсальный санитарно-гигиенический узел. Знаки доступности кабины.	К	Оборудовать универсальный санитарно-гигиенический узел. - организация альтернативной формы обслуживания	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть	10	10	Не оборудовано для инвалида	К	Технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	11	11	Без замечаний			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,С,Г,У)			Текущий ремонт

Комментарий к заключению : зона доступна частично избирательно (О,С,Г, У)_____

Приложение 6
к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

№ _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

МБУДО «ДШИ № 1»

г. Тула, ул. Майская, д.4

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют на объекте светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН.	С, Г	Установить на объекте светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Места для лиц с дефектами слуха не оборудованы	Г	Установить звуковые информаторы	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствие	С	Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У)			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: зона доступна частично избирательно (К,О, У)_____